


Ультразвуковой датчик этикетки 10 .. 30Vdc

UDST87I41CL



**Техническое описание,
инструкция монтажа**

Технические данные

Напряжение питания : 10-30Vdc;

Собственная консумация: < 0,1A;

Время готовности, после включении питания: < 0,1 секунда;

Выход: транзисторный / PNP/NPN - по схеме подключения/,оптически изолированный, с защитой от перегрузки и переплюсовки;

/функция выхода NO/NC определяется схемой подключения/

Максимальное напряжение на выходе: +30Vdc;

Максимальное остаточное напряжение: <1,5V;

Максимальный ток выхода: 0,1A;

Минимальная длина этикетки: 10mm*;

Минимальное расстояние между этикетками: 2,5mm*;

Максимальна скорость ленты: 200m/min.*;

Длина шлифа: 62mm;

Высота шлифа: 1mm;

Центр зоны чувствительности: 17,5mm от передней части корпуса;

Индикация: светодиодная:

- 'T' /'teach'/ - желтый светодиод - режим 'обучение', функциональный;
- 'S' /'status'/ - красный светодиод - перегрузка по выходу, функциональный;
- 'O' /'output'/ - зеленый светодиод - выход - активный, функциональный;
- 'L' /'level'/ - барграф - уровень сигнала;

Кнопки: 3 - для настройки датчика;

Электрическое подсоединение: разъем M12 - 4 пина;

/разъем M8 - 4 пина**/

Механическое присоединение: 2 проходных отверстии Ф4,2***;

Габариты: 48 x 90 x 24 mm;

Материал корпуса: алюминий, полиэстер;

Рабочая температура: 0 .. +60°C.

Рабочая влажность: 0 .. 80% RH;

Степень защиты: IP65;

Условия хранения:

- температура - -20 .. +85°C

- влажность - 0 .. 85% RH

* - в зависимости от материала основы.

** - по заказу.

*** - при монтаже этикетка должна в максимальной степени перекрывать сенсорную часть.

Описание и настройка

Описание.

Ультразвуковой датчик этикетки, работающий на барьерном принципе. Технология дает возможность детектировать широкую гамму этикеток: низкоконтрастные, прозрачные, метализованные, и другие.

Электрическое подключение дает возможность выбрать тип /PNP или NPN/ и функцию выхода / NO/NC /. Активное состояние выхода индицируется светодиодом 'O', а перегрузка - светодиодом 'S'.

Наличие барграфа уровня выходного сигнала и функциональных кнопок, гарантируют точность и легкость настройки.

Автоматическая настройка . /рекомендуется!/

Во время настройки, датчик и лента **должны** находятся в покое!

1. Ленту с этикетками нужно поставить так чтобы в активной зоне датчика, находился зазор между этикетками - Фиг.1, считаясь со стрелками на лицевой панели.

2. Нужно нажать и удерживать кнопку **TEACH**, дольше трех секунд - загигается светодиод 'T' /желтый/ - датчик вошел в режим настройки. Кнопку можно освободить, при этом начинается моргание светодиода - началась автоматическая настройка. Уровень сигнала индицируемый барграфом 'L' начнет расти. Нужно дождаться выключения светодиода 'T'.


3. Ленту с этикетками нужно поставить так чтобы этикетка находилась в активной зоне датчика - Фиг.2.

4. Снова нужно нажать и удерживать **TEACH** до загорания светодиода 'T'. После освобождения кнопки, светодиод начнет моргать.


По выключении светодиода 'T', автоматическая настройка закончена.

При недостаточном уровне сигнала зазора /после п. 2/ или при недостаточной разнице между сигналами зазор - этикетка /после п. 4/ барграф начнет моргать - индицируя ошибку настройки.

Выти из этого состояния можно новой настройкой датчика или выключением питания.



Фиг.1



Фиг.2

Ручная настройка. /неспециалистам не рекомендуется!/-

В этом режиме, можно настроить усиление входного сигнала, уровень срабатывания выхода и зону нечувствительности (гистерезис).

Производить эту настройку рекомендуется **только** в тех случаях, когда автоматической настройкой нельзя достичь требуемую устойчивость срабатывания под конкретным этикетом.

Доступ в ручную настройку осуществляется нажатием и удерживанием дольше чем на 3 секунды кнопки /одновременно!/.

Загорается светодиод '**S**' - **настройка усиления** входного сигнала. Кнопки можно отпустить. Барграф индицирует уровень усиленного сигнала.


Ленту с этикетками нужно поставить таким образом, чтобы в зоне чувствительности датчика находился зазор между этикетками - Фиг.1, считаясь со стрелками на лицевой панели. Регулировку можно осуществить пошагово /16 шагов/, нажатием на кнопку увеличение и уменьшение. При нажатии на кнопку, светодиод '**S**' выключается. По освобождении кнопки начинается перемена коэффициента усиления, до следующего уровня. Достигение следующего уровня, индицируется загоранием светодиода '**S**'. Конечные положения регулировки, индицируются 10-кратным морганием '**S**'.

Дальше в зоне чувствительности датчика нужно поставить этикетку. Барграф отображает уровень сигнала, необходимый для оценки уровня срабатывания датчика.

К настройке порога срабатывания переводится нажатием на кнопку , светодиод '**S**' гаснет. По освобождении кнопки, загорается светодиод '**T**' - **настройка порога срабатывания**. На барграфе индицируется уровень порога срабатывания. Необходимо его настроить между уровнями сигнала зазора и этикетки. Регулировку можно совершить нажатием на кнопки и . При нажатии на кнопку, светодиод '**T**' выключается. По освобождении кнопки начинается перемена коэффициента усиления, до следующего уровня. Достигение следующего уровня, индицируется загоранием светодиода '**T**'. Конечные положения регулировки, индицируются 10-кратным морганием '**T**'.


Переход к настройке следующего параметра, совершается нажатием на кнопку , светодиод '**T**' выключается. По освобождении кнопки, зажигаются светодиоды '**T**' и '**S**'- **настройка гистерезиса**. На барграфе индицируется глубина гистерезиса. Регулировку можно осуществить пошагово /16 шагов/, нажатием на кнопки и . При нажатии на кнопку, светодиоды '**T**' и '**S**' выключаются. По освобождении кнопки начинается перемена, до следующего уровня. Достигение следующего уровня, индицируется загоранием светодиодов '**T**' и '**S**'. Конечные положения регулировки, индицируются 10-кратным морганием '**T**' и '**S**'.

Габаритные размеры




Схемы подключения


NPN/NO



NPN/NC



PNP/NO



PNP/NC

