









Переходники M8 штекер («папа») ~ M12 гнездо («мама»)

	Количество полюсов	Длина кабеля, м	Диапазон рабочих температур, °C	Код		Класс защиты	
				прямой	Г-образный		
<b>для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 60 В AC/ 75 В DC</b>							
		M8, 3 pin штекер («папа») прямой ~ M12, 3 pin гнездо («мама»)	0,3	-25...85	E11340	E11343	IP68
			0,6		E11341	E11344	
			1		E11263	E11265	
			2		E11264	E11266	
			5		E11342	E11345	
		M8, 4 pin штекер («папа») прямой ~ M12, 4 pin гнездо («мама»)	0,3	-25...85	E11365	E11368	IP68
			0,6		E11366	E11369	
			1		E11259	E11261	
			2		E11260	E11262	
			5		E11367	E11370	
<b>переходники с индикацией для датчиков с питанием постоянного тока и напряжением питания 10...30 В DC</b>							
		M8, 3 pin штекер («папа») прямой ~ M12, 3 pin гнездо («мама»)	0,3	-25...85		E11346	IP68
			0,6			E11347	
			1			E11348	
			1,5			E11529	
			2			E11349	
			5			E11350	
		M8, 4 pin штекер («папа») прямой ~ M12, 4 pin гнездо («мама»)	0,3	-25...85		E11371	IP68
			0,6			E11372	
			1			E11373	
			2			E11374	
			5			E11375	

Все приведенные в таблице переходники подходят для общепромышленного применения и устойчивы к маслам и смазочно-охлаждающим жидкостям