


Разъемы для сварочного оборудования

	Соединение с датчиком	Соединение с оборудованием	Диапазон рабочих температур, °С	Код		Класс защиты
				прямой	Г-образный	
для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 250 В AC/ 300 В DC						
   <p>1 → кор. 2 → бел. 3 → син. 4 → чер.</p>	M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м кабель5м кабель10м	-25...90	E10915	E10909	IP68
				E10916	E10910	
				E10917	E10911	
для датчиков с питанием переменного и постоянного тока и напряжением питания до 30 В AC/ 36 В DC						
   <p>1 → кор. 2 → бел. 3 → син. 4 → чер. 5 → сер.</p>	M12,5 pin гнездо («мама»)	кабель2м кабель5м кабель10м	-25...90	E10960	E10957	IP68
				E10961	E10958	
				E10962	E10959	
разъемы с индикацией для датчиков с питанием постоянного тока и напряжением питания 10...30 В DC						
  <p>1 → кор. L+ 2 → бел. выход 3 → ж. выход 4 → чер. выход 3 → син. L-</p>	M12,4 pin гнездо («мама»)	кабель2м кабель5м кабель10м	-25...90		E10912	IP68
					E10913	
					E10914	