


CE

1: sensor 1. 2: sensor 2. 3: field connection (εχ) II 2G EEx ia IIB T6 -20...70°C

II 1D Ex iaD 20 T 90°C -20...70°C

Рис. 1





⟨Ex⟩ II 1G EEx ia IIB T6 -20...70°C


II 2G EEx ia IIC T6 -20...70°C

⟨Ex⟩ II 1D Ex iaD 20 T 90°C -20...70°C

Рис. 2







(1) = connection to NAMUR-amplifier

| Код  | NN5013  | N95001  |
|--|---|---|
| Выход  | $2 	ext{ x NC (нормально}$ замкнутый),подключается к сертифицированным искровзрывобезопастым цепям с max U = 15 B, I = 50 мA, P = 120 мВт |   |
| Номинальное<br>напряжение питания<br>(1кОм), В                 | 8,2   |   |
| Напряжение питания при использовании вне взрывоопасной зоны, В | 7,515   | -   |
| Расстояние переключения, мм                                    | 4   |   |
| Установка  | Не заподлицо  |   |
| Гистерезис, % от тах   | 115   |   |
| Частота срабатывания,<br>Гц                                    | 1800  | 250   |
| Дрейф точки<br>переключения, % от max                          | -1010   |   |
| Диапазон рабочих температур, °C                                | -2070   |   |
| Класс защиты   | IP 67   | IP 67, III                                      |
| Соединение   | Разъём М18  | Разъём Rd<br>24x1/8 6pin/<br>Разъём M12<br>5pin |
| Материал корпуса/<br>чувствительной<br>поверхности             | Пластик / РС  |   |
| Габаритный чертёж  | 2   | 1   |
| Схема подключения  | 2   | 1   |